


コーケン防草シート400G 施工実績一例



バイパス側道法面防草対策



国道法面防草対策



上記現場敷設後3回冬を超えた状況。雪の重みによるシートのダレや固定ピンの抜け・雑草の繁茂も無く良好な状態。



中央分離帯防草対策



交差点側道脇防草対策



防災倉庫防草対策



中央分離帯防草対策



道の駅駐車場防草対策



道の駅植樹帯防草対策



鉄道法面防草対策